



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„DOBROGEA”

Aleea Magnoliei nr. 2, bloc L4, etaj 2, cam. 205, Constanța, Tel. 0341/454421

e-mail: contact@adidobrogea.ro; C.I.F. RO26470391

www.adidobrogea.ro

HOTĂRÂREA nr. 23

privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru Contractul nr. 3/26.03.2024 de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța, pentru perioada 01.07.2025 - 31.12.2025

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” întrunită în ședință ordinară, cu participarea de la distanță a reprezentanților membrilor asociați din Zona 3 de colectare din Județul Constanța, din data de 31.07.2026;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului Director nr. 16/20.07.2026 privind avizarea Raportului anual de monitorizare pentru Contractul nr. 3/26.03.2024 de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța, pentru perioada 01.07.2025 - 31.12.2025;
- prevederile art. 8 alin. (3) lit. e) și art. 29 alin. (11) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. i) și alin. (3) ale Legii serviciului de salubritate nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul nr. 3/26.03.2024 de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța;
- Raportul anual de monitorizare pentru Contractul nr. 3/26.03.2024 de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța, pentru perioada 01.07.2025 - 31.12.2025;
- dispozițiile art. 16 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 17 alin. (2) lit. h), mt. 19¹ și art. 20 alin. (1) lit. o) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul anual de monitorizare pentru Contractul nr. 3/26.03.2024 de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța, pentru perioada 01.07.2025 - 31.12.2025, conform Anexei nr. I, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată fiecărui membru asociat în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia și va fi publicată pe pagina de internet a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (<http://www.adidobrogea.ro>) conform art. 21 alin. (6) din Statutul Asociației.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 „abțineri”.

Constanța, 31.07.2026

PREȘEDINTE,
Ionela - Marilena COSTACHE

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
1. TMB					
1	Operatorul prestează activitatea de operare a stațiilor TMB a deșeurilor municipale pentru toată aria de delegare?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	S-a verificat Contract nr. 3-26.03.2024- Lot 2 = contract de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecanico-biologică și depozitare a deșeurilor din județul Constanța - aria de delegare zona 3 Au fost verificate Rapoarte Lunare privind deșeuri recepționate de la operatorii de colectare și transport.	Aria de delegare pentru zona 3 este formată din 32 UAT-uri, membre ADI Dobrogea și există 2 operatori pentru colectare -IRIDEX GROUP SALUBRIZARE - contracte cu 31 UAT; -SERVICIUL DE SALUBRIZARE N BĂLCESCU - serviciul propriu. Din Rapoarte Lunare s-a constatat că au fost recepționate în TMB deșeuri de la toate cele 32 UAT-uri. Nu au fost primite la ADI DOBROGEA sesizări / reclamații privind neacceptare deșeuri în TMB. Îndeplinit
2	Operatorul prestează activitatea de operare a stațiilor TMB, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale?	Sondaj	Inspecție		S-a verificat la fața locului funcționalitatea stației TMB, în numeroase rânduri, în special în zile cu condiții meteo nefavorabile și aceasta funcționează conform program Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
3	Operatorul asigură predarea deșeurilor către agenții economici valorificatori, OIREP sau la depozit?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Bonuri cântar Raport lunar	După tratarea în TMB, toate deșeurile ajung în depozit. s-a verificat la fața locului, în numeroase rânduri, după tratarea mecanică, deșeurile reziduale menajere sunt cântărite fracția mai mare de 80 mm merge la depozit și fracția mai mică de 80 mm merge la tratarea biologică. După tratarea biologică deșeurile sunt cântărite și ajung la depozit. N/A
4	Operatorul asigură evitarea formării de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți?	Anual	Solicitare documente Inspecții	Rapoarte lunare, trimestriale și anuale	În incinta TMB Tortoman nu există stocuri de deșeuri reziduale menajere deoarece întreaga cantitate, după tratare merge direct la depozit. Operatorul gestionează și depozitul de deșeuri din incinta CMID Tortoman. Au fost analizate cantitățile de deșeuri tratate cu cele transportate la depozit, raportate de Operator S-a verificat la fața locului, în numeroase rânduri și s-a constatat

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					că în incinta TMB nu există stocate deșeuri reziduale menajere. Îndeplinit
5	Operatorul dispune de dispecerat și asigură mijloacele tehnice și personalul de intervenție?	Anual	Inspecție		S-a verificat existența dispeceratului și acesta este funcțional. S-a verificat capacitatea de a asigura mijloacele tehnice și personal de intervenție și acesta este corespunzătoare. Îndeplinit
6	Operatorul corectează și adaptează regimul de prestare a activității la cerințele întemeiate ale Delegatarului?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
7	Operatorul asigură integritatea echipamentelor, recipientelor și funcționarea corespunzătoare a fiecărei stații TMB?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Au fost solicitate documente privind reparațiile realizate dar nu a fost înregistrată nicio intervenție la echipamentele și instalațiile aferente TMB, în anul 2025.	S-a verificat la fața locului existența și funcționalitatea instalațiilor și acestea sunt corespunzătoare. Îndeplinit
8	Operatorul asigură capacitatea de tratare a deșeurilor, pentru prestarea serviciului în toată aria delegării?	Sondaj	Vizite de teren		S-a verificat la fața locului, în numeroase rânduri, capacitatea de tratare a deșeurilor și s-a constatat că

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					operatorul asigură capacitatea de tratare pentru toată aria delegării. Nu există deșeuri în vederea tratării, stocate în incinta stației TMB. Îndeplinit
9	Operatorul menține în stare salubră incintele stațiilor TMB? Asigură etanșeitatea recipientelor și a mijloacelor de transport, pentru evitarea poluării mediului?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Graficul de curățare a incintei stației TMB și a containerelor	S-a analizat programul de curățenie. S-a verificat la fața locului respectarea graficului de curățare și gradul de menținere în stare salubră a incintei TMB și acesta este conform. Îndeplinit
10	Operatorul înregistrează toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și ia măsurile de rezolvare ce se impun?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Registrul în care se consemnează numărul de ordine al reclamației, numele societății care a reclamat, adresa, data și ora reclamației, modul de rezolvare a reclamației	s-a verificat Registrul de reclamații și sesizări. Nu exista reclamații și sesizări aferente anului 2025. Îndeplinit
11	Operatorul păstrează în format electronic, actualizează periodic baza de date și tabelele centralizatoare privind situația deșeurilor tratate?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Centralizatoare zilnice Raport lunar Raport trimestrial Raport anual	S-a analizat corectitudinea datelor și respectarea modului de raportare conform formatului stabilit. S-a urmărit transmiterea la termen a rapoartelor. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt,	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
12	Operatorul cântărește deșeurile la intrarea în stație?	Sondaj	Solicitare documente Inspecție	Au fost solicitate si verificate tichetele de cântar, zilnic.	S-a verificat la fața locului existența și funcționalitatea cântarului și emiterea tichetelor de cântar pentru fiecare autospecială. Îndeplinit
13	Operatorul a plătit despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului <i>(dacă este cazul)?</i>	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
14	Operatorul transmite Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
15	Operatorul deține toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, obține și menține valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații?	Anual	Solicitare documente	Licență 6274/20.04.2023 prin Ordin ANRSC 738/2024 - 2028 AIM 4/04.06.2025 AGA 34/14.04.2025-2027	Autorizațiile sunt valabile. Îndeplinit
16	Operatorul îndeplinește indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului?	Anual	Solicitare documente	Raportul anual/indicatori performanță se pot elabora după finalizarea ciclului de tratare	Indicatorii de performanță pentru anul 2025 se pot calcula după finalizarea ciclului de tratare biologică a cantităților intrate în

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
				biologică aferent cantităților din anul 2025	anul 2025, care durează aprox 120 zile. Se va analiza Raportul anual al Operatorului privind performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță pentru 2025. Nu a fost cazul
17	Operatorul pune la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubritate, igienizare, inițiate de către Delegatar sau organizații neguvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice și mijloace de transport aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
18	Operatorul plătește tariful pentru transportul deșeurilor la instalațiile de valorificare energetică, respectiv pentru depozitarea deșeurilor tratate, după caz?	Anual	Solicitare documente		După tratarea în TMB, toate deșeurile ajung în depozit. Operatorul gestionează și depozitul de deșeurii din incinta CMID Tortoman. Transportul este efectuat cu mașinile proprii ale CMID. N/A

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
19	Operatorul realizează toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform Programului de Investiții stipulat în contract?	Anual	Solicitare documente	Contract Nr. C20/ 01.11.2024 - Rega Engineering SRL PV-PP 3 / 26.06.2025 FF 49002166532/2025	Cf Anexa 7 - Program de investiții, nu au fost necesare investiții la instalația TMB Tortoman. Cf Anexa 7 - Program de investiții, pentru punctul CMID Tortoman au fost necesare: - Portal monitorizare radiologică (bun retur) - ctr. livrare, montare calibrare echip. detect. radioactiv - 2 autoturisme (bun propriu) - Microbuz VW Transporter - Dacia Logan - 1 motocoasă (bun propriu) Îndeplinit
2. SORTARE					
1	Operatorul prestează activitatea de operare a stațiilor de sortare a deșeurilor municipale pentru toată aria de delegare?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	S-a verificat Contract nr. 3-26.03.2024- Lot 2 = contract de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecanico-	Aria de delegare pentru zona 3 este formată din 32 UAT-uri, membre ADI Dobrogea și există 2 operatori pentru colectare -IRIDEX GROUP SALUBRIZARE - contracte cu 31 UAT;

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
				biologică și depozitare a deșeurilor din județul Constanța - aria de delegare zona 3 Au fost verificate Rapoarte Lunare privind deșeuri recepționate de la operatorii de colectare și transport.	-SERVICIUL DE SALUBRIZARE N. BĂLCESCU - serviciul propriu. Operatorul a acceptat întreaga cantitate de deșeuri reciclabile, din toate UAT-urile în care acestea se colectează separat. Nu au fost primite la ADI DOBROGEA sesizări / reclamații privind neacceptare deșeuri reciclabile în SS. Îndeplinit
2	Operatorul prestează activitatea de operare a stațiilor de sortare, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale?	Sondaj	Inspecție		S-a verificat la fața locului funcționalitatea stației de sortare, în numeroase rânduri, în special în zile cu condiții meteo nefavorabile și aceasta funcționează, în funcție de cantitatea de deșeuri reciclabile primită. Îndeplinit
3	Operatorul asigură predarea deșeurilor sortate către agenții economici valorificatori, IOREP, respectiv la depozit (numai reziduurile de la sortare)	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren		În anul 2025 nu a fost sortată o cantitate suficientă de deșeuri reciclabile pentru a putea fi predată. În incinta stației de sortare există stocate deșeurile reciclabile sortate până în prezent

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					Reziduurile de la sortare intră în TMB, nu sunt transportate la depozit Nu a fost cazul
4	Operatorul dispune de dispecerat și asigură mijloacele tehnice și personalul de intervenție?	Anual	Inspecție		5-a verificat existența dispeceratului și acesta este funcțional. 5-a verificat, în numeroase rânduri capacitatea de a asigura mijloacele tehnice și personal de intervenție și acesta este corespunzătoare. Îndeplinit
5	Operatorul corectează și adaptează regimul de prestare a activității la cerințele întemeiate ale Delegatarului?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
6	Operatorul asigură capacitatea de sortare a deșeurilor, pentru prestarea serviciului în toată aria delegării?	Sondaj	Vizite de teren		Operatorul asigură capacitatea de sortare a deșeurilor, pentru prestarea serviciului în toată aria delegării. În incinta stației de sortare nu există deșeuri reciclabile stocate în vederea sortării. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
7	Operatorul asigură capacitatea de stocare a deșeurilor, pentru prestarea serviciului în toată aria delegării?	Sondaj	Vizite de teren	-	S-a verificat la fața locului capacitatea de stocare a deșeurilor și aceasta este corespunzătoare. Nu există cantități mari de deșeuri care să incomodeze fluxul tehnologic, în incinta stației. Îndeplinit
8	Operatorul asigură integritatea echipamentelor, recipientelor și funcționarea corespunzătoare a fiecărei stații de sortare?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Au fost solicitate documente privind reparațiile realizate dar nu a fost înregistrată nicio intervenție la echipamentele și instalațiile aferente stației de sortare, în anul 2025	S-a verificat la fața locului existența și funcționalitatea instalațiilor și acestea sunt corespunzătoare. Îndeplinit
9	Operatorul menține în stare salubă incintele stațiilor de sortare?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Graficul de curățare a incintei stației de sortare și a echipamentelor	S-a analizat graficul de curățare S-a verificat la fața locului respectarea graficului de curățare și gradul de menținere în stare salubă a incintei stației de sortare și acesta este conform. Îndeplinit
10	Operatorul respectă fluxul deșeurilor prevăzut în contract?	Sondaj	Vizite de teren	-	Sortarea deșeurilor se realizează pe tip de material (hârtie/carton,

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					plastic, metal), în conformitate cu cerințele legale în vigoare. Îndeplinit
11	Operatorul asigură evitarea formării de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți?	Anual	Solicitare documente Inspecții	Operatorul are contracte cu mai mulți agenți economici valorificatori pentru fiecare tip de deșeu reciclabil. Rapoartele trimestriale și lunare	În anul 2025 nu a fost sortată o cantitate suficientă de deșeuri reciclabile pentru a putea fi predată. În incinta stației de sortare există stocate deșeurile reciclabile, sortate până în prezent. Acestea sunt depozitate corespunzător fără a prezenta vreun risc. Nu a fost cazul
12	Operatorul a plătit despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului (dacă este cazul)?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
13	Operatorul transmite Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
14	Operatorul deține toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, obține și menține valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații?	Anual	Solicitare documente	Licență 6274/20.04.2023 prin Ordin ANRSC 738/2024 - 2028 AIM 4/04.06.2025 AGA 34/14.04.2025-2027	Autorizațiile sunt valabile. Îndeplinit
15	Operatorul îndeplinește indicatorii de performanță privind sortarea deșeurilor prevăzuți în Regulamentul Serviciului?	Anual	Solicitare documente	Raportul anual/indicatori performanță se pot elabora după finalizarea ciclului de tratare biologică aferent cantităților din anul 2025	Seva analiza Raportul anual al Operatorului privind performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță pentru 2025. Nu a fost cazul
16	Operatorul înregistrează toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și ia măsurile de rezolvare ce se impun?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Registrul în care se consemnează numărul de ordine al reclamației, numele societății care a reclamat, adresa, data și ora reclamației, modul de rezolvare a reclamației	s-a verificat Registrul de reclamații și sesizări. Nu exista reclamații și sesizări aferente anului 2025. Îndeplinit
17	Operatorul pune la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubritate, igienizare, inițiate de către Olegatar sau organizații neguvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice și mijloace de transport	Anual	Solicitare documente		 Nu a fost cazul

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
	aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate?				
18	Operatorul plătește tariful pentru activitățile de tratare a deșeurilor, conform cantității de deșuri transportate la fiecare din instalații (inclusiv la depozit), în baza unui contract încheiat cu operatorii instalațiilor respective?	Anual	Solicitare documente		Refuzul de la sortare este transportat în TMB pentru tratare. Operatorul gestionează și TMB din incinta CMID Tortoman. Transportul este efectuat cu mașinile proprii ale CMID. N/A
19	Operatorul realizează toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform Programului de Investiții stipulat în contract?	Anual	Solicitare documente		Cf Anexa 7 - Program de investiții - pentru 55 a fost necesar un container deschis abroll 10 mc (bun retur). Acesta a fost adus de Operator în perioada de mobilizare. Îndeplinit
20	Operatorul păstrează în format electronic, actualizează periodic baza de date și tabelele centralizatoare privind situația deșeurilor tratate?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Centralizatoare zilnice Raport lunar	5-a analizat corectitudinea datelor și respectarea modului de raportare conform formatului stabilit S-a urmărit transmiterea la termen a rapoartelor. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
21	Operatorul cântărește deșeurile la intrarea în stație?	Sondaj	Solicitare documente Inspecție	Au fost solicitate și verificate tichetele de cântar, zilnic.	S-a verificat la fața locului existența și funcționalitatea cântarului și emiterea tichetelor de cântar pentru fiecare autospecială. Îndeplinit
3. COMPOSTARE					
1	Operatorul prestează activitatea de operare a instalațiilor de compostare a deșeurilor municipale pentru toată aria de delegare?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	S-a verificat Contract nr. 3-26.03.2024- Lot 2 = contract de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratare mecanico-biologică și depozitare a deșeurilor din județul Constanța - aria de delegare zona 3 Au fost verificate Rapoarte Lunare privind deșeuri recepționate de la operatorii de colectare și transport.	Aria de delegare pentru zona 3 este formată din 32 UAT-uri, membre ADI Dobrogea și există 2 operatori pentru colectare -IRIDEX GROUP SALUBRIZARE – contracte cu 31 UAT; -SERVICIUL DE SALUBRIZARE N. BĂLCESCU - serviciul propriu. Operatorul a acceptat întreaga cantitate de biodeșeuri, din toate UAT-urile în care acestea se colectează separat. Nu au fost primite la ADI DOBROGEA sesizări/ reclamații privind neacceptare biodeșeuri pentru compostare. Îndeplinit
2	Operatorul prestează activitatea de operare a instalațiilor de compostare,	Sondaj	Inspecție	-	S-a verificat la fața locului funcționalitatea celulei de

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
	indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale?				compostare, în numeroase rânduri, în special în zile cu condiții meteo nefavorabile și aceasta funcționează corespunzător. Îndeplinit
3	Operatorul asigură predarea compostului către agenții economici valorificatori și deșeurile reziduale la depozit?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Bonuri cântar pentru autospeciale cu biodeșeuri Raport lunar (cantități biodeșeuri tratate/depozitate)	Calitatea compostului provenit din instalații, precum și legislația privitoare la comercializarea acestuia nu permit vânzarea lui. Compostul este folosit la închiderea straturilor de la depozit. N/A
4	Operatorul dispune de dispecerat și asigură mijloacele tehnice și personalul de intervenție?	Anual	Inspecție		S-a verificat existența dispeceratului și acesta este funcțional. S-a verificat, în numeroase rânduri capacitatea de a asigura mijloacele tehnice și personal de intervenție și acesta este corespunzătoare. Îndeplinit
5	Operatorul asigură integritatea echipamentelor, recipientelor și funcționarea corespunzătoare a fiecărei instalații de compostare?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Au fost solicitate documente privind reparațiile realizate dar nu a fost înregistrată nicio intervenție la echipamentele și	s-a verificat la fața locului existența și funcționalitatea celei destinate compostării și aceasta este corespunzătoare. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
				instalațiile de compostare, în anul 2025.	
6	Operatorul corectează și adaptează regimul de prestare a activității la cerințele întemeiate ale Delegatarului?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
7	Operatorul asigură capacitatea de tratare a deșeurilor, pentru prestarea serviciului în toată aria delegării?	Sondaj	Vizite de teren		Instalația, cf specificațiilor tehnice, asigură capacitatea de compostare a biodeșeurilor, pentru prestarea serviciului în toată aria delegării. În incinta CMID nu există stoc de biodeșeuri, în vederea compostării. Îndeplinit
8	Operatorul menține în stare salubă incintele instalațiilor de compostare?	Sondaj	Solicitare documente Vizite de teren	Graficul de curățare a incintei și a instalațiilor de compostare	S-a analizat graficul de curățare S-a verificat la fața locului respectarea graficului de curățare și gradul de menținere în stare de curățenie a instalațiilor de compostare și acesta este conform. Îndeplinit
9	Operatorul asigură evitarea formării de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate/depozitate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți?	Anual	Solicitare documente Inspecții	Rapoartele trimestriale și lunare	Au fost analizate cantitățile de deșeuri tratate, raportate de Operator Calitatea compostului provenit din instalații, precum și legislația

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					privitoare la comercializarea acestuia nu permit vânzarea lui. Compostul stocat, în vederea utilizării lui la depozit nu prezintă niciun risc. N/A
10	Operatorul a plătit despăgubiri pentru Întreruperea nejustificată a prestării Serviciului (<i>dacă este cazul</i>)?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
11	Operatorul transmite Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
12	Operatorul deține toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, obține și menține valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații?	Anual	Solicitare documente	Licență 6274/20.04.2023 prin Ordin ANRSC 738/2024 - 2028 AIM 4/04.06.2025 AGA 34/14.04.2025-2027	Autorizațiile sunt valabile. Îndeplinit
13	Operatorul îndeplinește indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului?	Anual	Solicitare documente	Raportul anual/indicatori performanță se pot elabora după finalizarea ciclului de tratare	Indicatorii de performanță pentru anul 2025 se pot calcula după finalizarea ciclului de tratare biologică a cantităților intrate în

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
				biologică aferent cantităților din anul 2025	anul 2025, care durează aprox 120 zile. Seva analiza Raportul anual al Operatorului privind performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță pentru 2025. Nu a fost cazul
14	Operatorul înregistrează toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și ia măsurile de rezolvare ce se impun?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Registru în care se consemnează numărul de ordine al reclamației, numele societății care a reclamat, adresa, data și ora reclamației, modul de rezolvare a reclamației	S-a verificat Registrul de reclamații și sesizări. Nu exista reclamații și sesizări aferente anului 2025. Îndeplinit
15	Operatorul pune la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubritate, igienizare, inițiate de către Delegatar sau organizații neguvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice și mijloace de transport aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
16	Operatorul plătește pentru depozitarea sau tratarea mecano-biologică a	Anual	Solicitare documente		După compostare, materialul este transportat și folosit la depozit.

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
	deșeurilor, în baza unui contract încheiat cu operatorul depozitului/stației de tratare mecano-biologică, după caz?				Operatorul gestionează și depozitul din incinta CMID Tortoman. Transportul este efectuat cu mașinile proprii ale CMID. N/A
17	Operatorul realizează toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform Programului de Investiții stipulat în contract?	Anual	Solicitare documente		Cf Anexa 7 - Program de investiții, nu au fost necesare investiții privind compostarea la CMID Tortoman N/A
18	Operatorul păstrează în format electronic, actualizează periodic baza de date și tabelele centralizatoare privind situația deșeurilor sortate?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Centralizatoare zilnice Raport lunar	5-a analizat corectitudinea datelor și respectarea modului de raportare conform formatului stabilit s-a urmărit transmiterea la termen a rapoartelor. Îndeplinit
19	Operatorul cântărește deșeurile la intrarea în stație?	Sondaj	Solicitare documente Inspecție	Au fost solicitate și verificate tichetele de cântar, zilnic.	S-a verificat la fața locului existența și funcționalitatea cântarului și emiterea tichetelor de cântar pentru fiecare autospecială. Îndeplinit
4. ACCEPTAREA DEȘEURILOR LA INSTALAȚII					
1	Operatorul respectă criteriul de încadrare a deșeurilor în categoriile/codurile de	Sondaj	Solicitare documente	Au fost solicitate și verificate tichetele de	S-a verificat la fața locului, în numeroase rânduri, la ce instalație

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
	deșeuri stabilite ca input pentru fiecare instalație în parte?		Inspecție	cântar, zilnic și fiecare conține codul deșeurii care intră în CMID. Au fost solicitate și verificate centralizatoare zilnice cu cantități, pentru categoriile de deșeuri care intră în fiecare instalație a TMB.	descarcă fiecare autospecială, în funcție de deșeurile colectate. S-a constatat că operatorul se asigură că deșeurile recepționate se încadrează fiecare ca input pentru instalația destinată. Îndeplinit
2	Operatorii stațiilor de sortare realizează determinări privind gradul de impurificare a deșeurilor reciclabile care urmează a fi recepționate?	Sondaj	Solicitare documente Inspecție	Registrul refuzuri	Determinarea gradului de impurificare a deșeurilor reciclabile care urmează a fi recepționate se efectuează, pentru fiecare autospecială prin inspecție vizuală, iar dacă acesta este prea mare sau autospeciala conține deșeuri nepermise în CMID, operatorul o refuză și notează în Registrul refuzuri. S-a verificat la fața locului, în numeroase rânduri, modul de determinare a gradului de impurificare a deșeurilor și s-a constatat că operatorul se asigură că deșeurile recepționate sunt conforme.

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					În anul 2025 nu au existat refuzuri. Îndeplinit
3	Operatorii instalațiilor de compostare realizează determinări privind gradul de impurificare a deșeurilor care urmează a fi recepționate?	Sondaj	Solicitare documente Inspecție	Registrul refuzuri	Determinarea gradului de impurificare a biodeșeurilor care urmează a fi recepționate se efectuează, pentru fiecare autospecială prin inspecție vizuală, iar dacă acesta este prea mare sau autospeciala conține deșeuri nepermise în CMID, operatorul o refuză și notează în Registrul de refuzuri. S-a verificat la fața locului, în numeroase rânduri, modul de determinare a gradului de impurificare a deșeurilor și s-a constatat că operatorul se asigură că deșeurile recepționate sunt conforme. În anul 2025 nu au existat refuzuri. Îndeplinit
4	Operatorii păstrează într-un registru refuzurile și rezultatele determinărilor efectuate pentru acestea	Sondaj	Solicitare documente	Registrul refuzuri	S-a verificat existența registrului și actualizarea periodică a acestuia În anul 2025 nu au existat refuzuri. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
5	Operatorii depozitelor de deșeuri respectă criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitele de deșeuri conform prevederilor legislative din Ordonanța nr. 2/2021, Anexa 2 - Aspecte generale abordate la aplicarea criteriilor și procedurilor de acceptare a deșeurilor în depozit.	Sondaj	Solicitare documente Inspecție	Centralizatoare zilnice Raport lunar	S-au verificat cantitățile de deșeuri tratate și cele care ajung la depozit. s-a verificat la fața locului, în numeroase rânduri, modul de depozitare al deșeurilor și s-a constatat că în depozit ajung doar deșeuri tratate și cântărite, în consecință operatorul respectă prevederile legislației în vigoare. Îndeplinit
5. DEPOZIT TORTOMAN					
1	Operatorul prestează activitatea de operare a depozitului/depozitelor de deșeuri pentru toată aria de delegare?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	5-a verificat Contract nr. 3-26.03.2024- Lot 2 = contract de delegare, prin concesiune, a serviciului de salubritate pentru activitățile de sortare, tratate mecanico-biologică și depozitare a deșeurilor din județul Constanța - aria de delegare zona 3 Au fost verificate Rapoarte Lunare privind deșeuri recepționate de la	Aria de delegare pentru zona 3 este formată din 32 UAT-uri, membre ADI Dobrogea și există 2 operatori pentru colectare -IRIDEX GROUP SALUBRIZARE - contracte cu 31 UAT; -SERVICIUL DE SALUBRIZARE N BĂLCESCU - serviciul propriu. După tratare, în depozit au ajuns deșeuri de la toate cele 32 UAT-uri. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
				operatorii de colectare și transport.	
2	Operatorul prestează activitatea de operare a depozitelor de deșeuri, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale?	Sondaj	Inspecție		s-a verificat la fața locului activitatea de operare a depozitelor de deșeuri, indiferent de anotimp și condițiile meteo și aceasta îndeplinește conform program Îndeplinit
3	Operatorul dispune de dispecerat și asigură mijloacele tehnice și personalul de intervenție?	Anual	Inspecție		S-a verificat existența dispeceratului și acesta este funcțional. S-a verificat, în numeroase rânduri capacitatea de a asigura mijloacele tehnice și personal de intervenție și acesta este corespunzătoare. Îndeplinit
4	Operatorul corectează și adaptează regimul de prestare a activității la cerințele întemeiate ale Delegatarului?	Anual	Solicitare documente		Nu a fost cazul
5	Operatorul asigură capacitatea de depozitare a deșeurilor, pentru prestarea serviciului în toată aria delegării?	Sondaj	Vizite de teren	-	s-a verificat la fața locului capacitatea de depozitare a deșeurilor și aceasta este corespunzătoare. Nu există deșeuri tratate, destinate depozitării, în incinta stației TMB. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
6	Operatorul menține în stare salubă incintele spațiilor administrative și de asigurare a utilităților?	Sondaj	Vizite de teren		S-a verificat la fața locului respectarea gradului de menținere în stare de curățenie a incintele spațiilor administrative, zona depozitului, precum și asigurarea utilităților și acesta este conform. Îndeplinit
7	Operatorul aplică măsurile de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare pe perioada exploatării depozitului? Care este frecvența aplicării lor?	Annual	Solicitare documente	Documentele justificative privind aplicarea măsurilor de combatere	În anul 2025 nu au fost aplicate măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare Nu a fost cazul
8	Operatorul acceptă la depozitare deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase sau deșeuri din construcții și desființări, fără a fi sortate și tratate/neutralizate corespunzător înainte de depozitare?	Sondaj	Inspecție	Bonuri zilnice de intrare a deșeurilor în CMID Centralizatoare de intrare a deșeurilor în depozit	Cf legislației merg la depozit doar deșeuri tratate S-au verificat vizual mașinile de transport care intră cu deșeuri în CMID, precum și cele care transportă deșeuri tratate la depozit. Îndeplinit
9	Asigură operatorul arderea gazului de depozit colectat în conformitate cu cerințele manualului de operare?	Sondaj	Inspecție		În anul 2025 nu s-a acumulat gaz pentru pornirea instalației de ardere

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					A fost verificată instalația de ardere a gazului în momentul predării către operator și aceasta este funcțională. Nu a fost cazul
10	Asigură operatorul colectarea și evacuarea levigatului colectat în stația de epurare în conformitate cu cerințele manualului de operare?	Sondaj	Inspecție	-	În anul 2025 nu s-a acumulat levigat pentru pornirea stației de epurare A fost verificată stația de tratare levigat în momentul predării către operator și aceasta este funcțională. Nu a fost cazul
11	Operatorul a plătit despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului <i>(dacă este cazul)</i> ?	Anual	Solicitare documente	-	Nu a fost cazul
12	Operatorul transmite Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia?	Anual	Solicitare documente	-	Nu a fost cazul
13	Operatorul deține toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, obține și menține	Anual	Solicitare documente	Licență 6274/20.04.2023 prin Ordin ANRSC 738/2024 - 2028	Autorizațiile sunt valabile. Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
	valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații?			AIM 4/04.06.2025 AGA 34/14.04.2025-2027	
14	Operatorul îndeplinește indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului?	Anual	Solicitare documente	Raportul anual/indicatori performanță se pot elabora după finalizarea ciclului de tratare biologică aferent cantităților din anul 2025	Indicatorii de performanță pentru anul 2025 se pot calcula după finalizarea ciclului de tratare biologică a cantităților intrate în anul 2025, care durează aprox 120 zile. Se va analiza Raportul anual al Operatorului privind performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță pentru 2025. Nu a fost cazul
15	Operatorul înregistrează toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și ia măsurile de rezolvare ce se impun?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Registrul în care se consemnează numărul de ordine al reclamației, numele societății care a reclamat, adresa, data și ora reclamației, modul de rezolvare a reclamației	S-a verificat Registrul de reclamații și sesizări. Nu exista reclamații și sesizări aferente anului 2025. Îndeplinit
16	Operatorul realizează toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform Programului de Investiții stipulat în contract?	Anual	Solicitare documente	FF 3154 / 2025	Cf Anexa 7 - Program de investiții - pentru Depozit este necesar un echipament măsurători gaz (bun retur). Îndeplinit

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
17	Operatorul păstrează în format electronic, actualizează periodic baza de date și tabelele centralizatoare privind situația deșeurilor recepționate, precum și a celor neacceptate la depozitare?	Lunar Trimestrial Anual	Solicitare documente	Bonuri cântar Centralizatoare zilnice și lunar Raport lunar	S-a analizat corectitudinea datelor și respectarea modului de raportare conform formatului stabilit S-a urmărit transmiterea la termen a rapoartelor. Îndeplinit
18	Operatorul cântărește deșeurile la intrarea în stație?	Sondaj	Solicitare documente Inspecție	Au fost solicitate și verificate tichetele de cântar, zilnic.	S-a verificat la fața locului existența și funcționalitatea cântarului și emiterea tichetelor de cântar. Îndeplinit
19	Operatorul a constituit și alimentat Fondul pentru închiderea și urmărirea post închidere a depozitului, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare?	Anual	Solicitare documente	Extras bancar - soldul fondului constituit și alimentat	Trim III - op 470902 Trim IV - op 473471 Îndeplinit
20	Operatorul a constituit și menține garanția financiară, conform legislației în vigoare?	Anual	Solicitare documente	Garanție financiară - Polița de asigurare GBE - Polița de asigurare Asigurare clădiri/bunuri Asigurare accidente angajați	Polița seria AV nr. 063266/03.04.2024 Polița AV 063226/31.03.2029 Polița Z 104124/30.06.2026 Polița B 408217/06.03.2026

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
				Asigurare răspundere civilă terți RCA - CTI 7DIX RCA - CTI 7GOP	Polița RCL 955174722/17.05.2026 Polița 029032877/30.06.2026 Polița 015807375/15.07.2025 Îndeplinit
6 DEPOZITE NECONFORME					
1	Responsabilul (consiliul județean/primărie/operator CMID) monitorizează pe o perioadă de 30 de ani în conformitate cu prevederile stabilite în avizele/autorizațiile emise de autoritățile competente	Anual	Solicitare documente	Contract nr. 3-26.03.2024- Lot 2 Planul de monitorizare post-închidere 2025 Raport de activitate - Trim III Raport de activitate - Trim IV	Depozitele închise sunt monitorizate de operatorul desemnat prin Contract nr. 3-26.03.2024- Lot 2, în conformitate cu prevederile stabilite în avizele/autorizațiile emise de autoritățile competente. Îndeplinit
2	Responsabilul (operator CMID) a elaborat și/sau actualizat periodic Planul de monitorizare post-închidere și dacă monitorizarea se face în conformitate cu acest document?	Sondaj	Solicitare documente	Planul de monitorizare post-închidere pt an 2025	S-a analizat dacă operatorul prestează activitățile asu mate în conformitate cu Planul de monitorizare Au fost analizate Rapoartele de activitate Trim III și IV iar activitățile desfășurate în această perioadă sunt

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					în conformitate cu Planul de monitorizare. A fost actualizat Planul de monitorizare post-închidere pt an 2026 Îndeplinit
3	Responsabilul (operator CMID) a efectuat măsurători privind: funcționarea sistemului de impermeabilizare a suprafeței depozitului, starea de deformare a sistemului de etanșare la suprafață, starea stratului vegetal?	Anual	Solicitare documente	Rapoartele de activitate Trim III și IV + Anexe (Rapoartele specialiștilor)	Au fost analizate rapoartele întocmite privind parametrii depozitului. Îndeplinit
4	Responsabilul (operator CMID) asigură integritatea instalațiilor existente în incinta depozitului închis și starea de salubritate a suprafeței aferente?	Sondaj	Inspecție		s-au efectuat deplasări la cele 4 depozite închise, Techirghiol, Murfatlar, Medgidia și Hârșova și s-a verificat la fața locului integritatea instalațiilor existente și starea de salubritate a suprafeței aferente și aceasta este corespunzătoare Îndeplinit
5	Canalul colector al apelor de precipitații este funcțional, iar evacuarea apelor se face în conformitate cu proiectul de închidere aprobat?	Sondaj	Vizită de teren		S-au efectuat deplasări la cele 4 depozite închise, Techirghiol, Murfatlar, Medgidia și Hârșova și s-a verificat vizual starea suprafeței depozitelor, drumurilor de acces și sistemele de preluare a apelor de

Raport monitorizare ANUAL
C.M.I.D. Tortoman - contract nr. 3 / 2024

Anul 2025

Nr. crt.	Obiectivul monitorizării	Frecvența de monitorizare	Modalitatea de monitorizare	Documente verificate	Informații verificate
					suprafață. Acestea sunt corespunzătoare. Îndeplinit
6	Operatorul a măsurat volumul și compoziția chimică a gazului generat și dacă funcționează sistemul de evacuare a gazelor?	Anual	Solicitare documente Inspecție		În anul 2025 nu s-a acumulat gaz pentru pornirea instalației de ardere, la niciunul din cele patru depozite închise Au fost verificate instalațiile de evacuare și de ardere a gazului în momentul predării către operator și aceasta sunt funcționale la toate cele patru depozite. Nu a fost cazul
7	Operatorul realizează toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform Programului de Investiții stipulat în contract?	Anual	Solicitare documente	PV-PP 1 / 26.06.2025; FF 1951669/2024 PV-PP 2 / 26.06.2025	Cf Anexa 7 - Program de investiții - pentru monitorizarea post-închidere a depozitelor sunt necesare: - 4 motocoase (bun propriu) - 1 autoturism (bun propriu) - Dacia Logan Îndeplinit

Expert monitorizare

22.01.2026